

FIAT *FIAT*

FIAT BRAVO 1.8

HITACHI MFI-003BC2

RICODIFICA



Rimuovere il coperchio superiore



Riprogrammare la eeprom indicata in figura contrassegnata dalla sigla OKI come 93C46 con il file allegato.

Richiudere la centralina e rimontarla nell'autovettura, con questa operazione, la centralina sara' ricodificata.