

FIAT *FIAT*

FIAT BRAVO 1.6 16V

IAW 49F

RICODIFICA



Aprire la centralina facendo attenzione durante la rimozione del coperchio a non fare leva con qualsiasi utensile per non danneggiare internamente i componenti elettronici.



Localizzare la memoria evidenziata in figura, si tratta di una SGS Thomson 95040 compatibile con una XICOR 25040.

Per la riprogrammazione e' necessario rimuoverla dal circuito.



Riprogrammare la memoria indicata con il file allegato rispettando la pedinatura come indicato in figura, facendo attenzione per sbaglio a non invertirla.