



VOLKSWAGEN

VW GOLF 1.9 TDI 90 CV

0 281 001 851

ELIMINAZIONE DEFINITIVA



Rimuovere il coperchio superiore come illustrato in figura facendo molta attenzione nel sollevarlo a causa della colla presente come guarnizione.



Localizzare nella parte inferiore la memoria seriale contrassegnata in figura con un cerchio rosso.



Nel lato inferiore è situata la memoria che gestisce il code quest'ultimo è un integrato a otto piedini "SMD" 24C04 con sigla B58253



Scollegare i 3 piedini indicati nella foto a lato avendo cura che non possano fare contatto sul circuito stampato.

Richiudere la centralina e rimontarla nell'autovettura, con questi dati la centralina verrà completamente ricodificata alla prima accensione.