



**BMW**

BMW 318 TDS

0 281 001 243

**ELIMINAZIONE TOTALE**



Aprire la centralina sollevando i lembi laterali.



Riprogrammare la memoria B58323 come una 93C46 con il file allegato.

Richiudere il tutto e scollegare la centralina del code prima di accendere il quadro.

Il code sara' completamente eliminato.