

**FIAT** *FIAT*

FIAT BRAVO 1.8

HITACHI MFI-003BC2

ELIMINAZIONE DEFINITIVA



Rimuovere il coperchio superiore



Rimuovere la eeprom indicata in figura contrassegnata dalla sigla OKI

Richiudere la centralina e rimontarla nell'autovettura, con questa operazione, il codice verrà completamente eliminato.